

THÔNG BÁO

Về việc sửa chữa các phòng học bị sụp, lún ở cơ sở 1

Kính gửi: Các đơn vị và công ty xây dựng trong tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ công văn số 1811/SGDDĐT-KHTC ngày 29/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận về việc chủ trương sửa chữa 03 phòng học và hành lang tầng trệt dãy nhà B (dãy nhà phía tây) cơ sở 1 bị sụp, lún, bong tróc tại Trung tâm GDTX-HN tỉnh;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Trung tâm GDTX-HN tỉnh;

Để chuẩn bị công tác giảng dạy của năm học mới 2024-2025, Trung tâm GDTX-HN tỉnh thông báo cho các đơn vị, công ty xây dựng trong tỉnh Ninh Thuận được biết nhu cầu cần sửa chữa các phòng học bị sụp lún ở dãy nhà B (cơ sở 1) số 26 đường 16/4, TP. Phan Rang- Tháp Chàm như sau:

1. Hiện trạng các phòng học

Phần nền: 03 phòng học và hành lang tầng trệt dãy nhà B (dãy nhà phía tây) cơ sở 1, đường 16/4, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bị sụp, lún, bong tróc gạch nền (gạch nền 20x20), có những chỗ sụp lún hơn 5cm. Tổng diện tích sàn cần sửa chữa: 276 m²

2. Yêu cầu sửa chữa:

Sửa chữa phần nền và thay mới toàn bộ gạch lát nền (gạch nền 40x40) của 03 phòng học và hành lang tầng trệt ở dãy nhà B (cơ sở 1), với tổng diện tích sàn cần sửa chữa: 276 m², cụ thể:

+ Diện tích nền phòng học: 8m x 6,5 m = 52 m²/phòng x 3 phòng = 156 m²

+ Diện tích hành lang: 120 m²

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Ninh Thuận thông báo cho các đơn vị, công ty có đăng ký kinh doanh ngành nghề xây dựng, có đủ năng lực được biết để tham gia chào hàng cạnh tranh .

Đơn vị, công ty có nhu cầu tham gia chào hàng cạnh tranh cần đến Trung tâm để khảo sát thực trạng và lập bảng báo giá chậm nhất trước ngày 09/08/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website và bảng tin TT;
- Lưu VT, KT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Văn Đông